



Ayuntamiento de
TARAZONA DE LA MANCHA

NIF: P0207300E

Urbanismo

Informe sobre ESTADO DE ACERA, expediente 10/2018 de reclamación de responsabilidad patrimonial

2º INFORME TÉCNICO

ÁLVARO GARCÍA MARTÍNEZ, Arquitecto Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Tarazona de la Mancha – Albacete – en relación con el expediente arriba indicado expone:

1. En fecha 05/09/2018 se visitó el lugar donde se produjo el accidente, acompañado de la interesada D^a Victoria Eugenia Corvera Cerrillo y de quien dijo ser su abogado, los cuáles indicaron las cinco baldosas que debían ser objeto de análisis por coincidir con la zona del accidente.

2. El día 12/09/2018 se ha visitado nuevamente el lugar, junto a D. Agustín López Tintero, encargado de Servicios de este Ayuntamiento; dando instrucciones para que a la menor brevedad se proceda al retiro de las baldosas señaladas y se envíen a la empresa “Eurocontrol S.A” con el fin de que se proceda a su análisis conforme al presupuesto de fecha 21/06/2018, siendo los extremos propuestos los siguientes:


a) Comprobar la resistencia al deslizamiento de las baldosas analizadas según su estado de desgaste actual.

b) Adecuación de los resultado obtenidos a la normativa vigente teniendo además en cuenta las condiciones de colocación: en calle con pendiente del 12’92 % y bajo los efectos de la lluvia.

Lo que informo a los efectos oportunos, en Tarazona de la Mancha;

EL ARQUITECTO MUNICIPAL

Fotografía de las baldosas a informar:



2º INF. TÉCNICO: RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL A INST. DE D^a VICTORIA EUGENIA CORVERA - AYUNTAMIENTO DE TARAZONA DE LA MANCHA - Cod.668903 - 12/09/2018

Documento firmado electrónicamente.

Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://sede.dipualba.es/csv/>

Hash SHA256:
vf+DAgXMcvF121Bg6f
oRxGAoV35DKWb9uf
yoq6KVG44=

Código seguro de verificación: P6XUPX-6D6Q6VWN

Pág. 1 de 1